

Odborný časopis  
Společnosti  
pro techniku prostředí

ISSN 1210-1389  
MK ČR E 6050

# VYTÁPĚNÍ VĚTRÁNÍ INSTALACE

1 2005  
14. ROČNÍK 40 Kč



## Zkušenosti s větráním kuchyní

### Experience of kitchen ventilation

Ing. Petr MORÁVEK, CSc.,  
ATREA s.r.o. Jablonec n.N.

Větrání velkokuchyňských provozů v České republice vyzkoušel ve většině případu řadu vážných nedostatků a hygienických závad.

Na podnět veřejnosti proto uspořádala firma Atrea s.r.o. ve dnech 21.-22. 10. 2004 ve Dvoře Králové celorepublikový seminář za účasti nejvýznamnějších odborníků v oblasti navrhování větrání a vytápění kuchyňských provozů, zaměřený na zásady optimální koncepce větracích systémů, jejich ekonomie a uplatnění SRN směrnice VDI 2052, pro návrh a dimenzování jednotlivých typů kuchyňských zařízení. Na základě dlouhodobých zkušeností fy Atrea z praxe byly formulovány nejčastější chyby při návrhu, provozu a údržbě nejen větracích systémů, ale i koncepce a celého stavebního řešení kuchyní. Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a hodnocen 2 body.



Závěrem semináře byly diskutovány vzorové příklady řešení, které budou zahrnuty i do budoucí publikace fy Atrea s.r.o. „Větrání kuchyňských provozů – projektový podklad“.

#### SOUČASNÝ STAV

Větrací zařízení v kuchyňských provozech v České republice jsou velmi často mimo zájem provozovatelů. I když se velmi často investovalo do kvalitních výdejních a varních zařízení, do vybavení částí pro hosty a dalších prvků tak, aby byly v souladu s platnými hygienickými předpisy, vzduchotechnika je velmi často navržena zcela nevhodně anebo je pouze opravena původní. Nové spotřebiče a uspořádání kuchyní ale vyžadují dodržování jiných zásad a tak se velmi často stává, že v jinak velmi moderní kuchyni dochází ke kondenzaci vodních par a aerosolů na stěnách a stropech, ke tvoření plísní a k naprostu nevhodnému pracovnímu prostředí pro kuchaře.

Obecně lze stav vzduchotechniky charakterizovat:

- větrací zařízení jsou instalována větrací zařízení
- větrací zařízení jsou instalována, ale neprovozují se z důvodu nefunkčnosti
- větrací zařízení jsou instalována, ale zásadně chybějí
- větrací zařízení jsou instalována v nevhodných prostorech
- větrací zařízení jsou instalována, ale obsluha je nezapíná s ohledem na hlučnost, energetickou náročnost nebo průvan.

Výsledkem tohoto stavu pak v kuchyni bývá:

- značný diskomfort pro personál kuchyně (a často i návštěvníky restaurací)
- zápach v celé budově
- devastace stavebních konstrukcí kuchyňských provozů vlhkostí a plísnění
- ničení fasád a negativní ovlivnění sousedících venkovních prostor
- vysoká spotřeba energií
- reklamace ze strany uživatele vůči projektantovi a montážní firmě

Při podrobném rozboru lze problémy všeobecně charakterizovat:

- nevhodné rozmístění kuchyňských zařízení po ploše kuchyně
- chybý koncepční návrh vzduchotechnického systému ve vztahu ke kuchyňskému zařízení
- nezaregulovaný systém vzduchotechniky
- chybě stanovené výkony větrání
- hlučnost vzduchotechnického zařízení
- chybí zařízení pro zpětné získávání odpadního tepla (ZZT)
- vzduchotechnika nemá automatickou regulaci
- zanedbaná údržba
- neizolovaná potrubí přiváděného a odpadního vzdachu
- neinstalované automaticky uzavíratelné klapky v potrubí přiváděného a odváděného vzdachu
- znečistěný odpadní vzdach je vyveden nevhodně do fasády
- nevhodný návrh vzduchotechnických zařízení bez možnosti údržby a čištění
- prostor kuchyně je nedostatečně vytápěn
- nevyhovující tepelně – izolační vlastnosti obvodových konstrukcí kuchyně
- chybý směr otvírání vík varních kotlů
- chybý způsob odtahu plynových spotřebičů typu „B“
- používání tkaninových filtrů
- nevhodné obrazy proudění v prostoru kuchyně

#### PODROBNÝ ROZBOR NEJČASTĚJŠÍCH CHYB A ZÁSADY SPRÁVNÉHO NÁVRHU KONCEPCE VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ

##### Rozmístění kuchyňských spotřebičů

chybně:

- rozmístění spotřebičů v celé ploše kuchyně
  - umístění spotřebičů s vývinem páry u oken
- správně:
- kuchyňská zařízení se koncentrují do varních center tak, aby je bylo možno odsávat jednou společnou digestoří
  - u oken je zásadně přívod čerstvého vzdachu, nelze u nich osazovat zařízení s vývinem vodních par (kotle, myčky, atd.)




Obr. 1 – Příklad zcela nevhodné koncepce digestoře, špatně dimenzované, s „chladiči“ vrtulí u stropu.

#### Chybny koncepčni návrh vzduchotechnického systému ve vztahu ke kuchyňským zařízením chybě:

- nerespektování zásad instalace digestoře nad zdroje s předepsaným přesahem
- nevhodná instalace řady dislokovaných digestoří (např. místo celistvého větracího stropu SKV)
- návrh víceúrovňové a křížící se sítě potrubí v prostoru kuchyně, bez možnosti čištění (ve výšce až 5 m!)
- nedodržení předepsaných odstupů digestoří Diner od sloupů
- neodvětrané prostory umýváren nádobí
- nečistitelné horní plochy velkoplošných digestoří správně:
- dodržení všech projekčních zásad dle VDI 2052 a podkladu fy Atrea s.r.o.
- digestoře po obvodu uzavřít sádrokartonem až ke stropu proti znečisťování jejich horních ploch aerosoly a prachem

#### Nezaregulovaný systém vzduchotechniky chybě:

- montážní firmy nezajistí zaregulování průtoků přiváděného a odsávaného vzdachu předepsaným projektem
- při podtlaku pak dochází k silné infiltraci chladného venkovního vzdachu všemi spárami dovnitř kuchyně a následné vychlazení všech povrchů
- při podtlaku je do prostoru kuchyně nasáván i kontaminovaný vzdach z okolních prostor, chodeb, ale i z komínů plynových spotřebičů (!)
- při přetlaku se šíří výpary a zápach z kuchyně po celé budově, zvláště po vícepatrových, kde navíc šíření napomáhá komínový efekt
- v obou případech vzniká v prostoru kuchyně diskomfort
- silně se redukuje účinnost systému ZZT
- vychlazování povrchů digestoří způsobuje kondenzaci par při začátku vaření
- nezaregulování průtoků je nejčastější závadou a přičinou reklamací personálu kuchyně!
- nutné zaregulování montážní firmou, zhotovení protokolu o měření, zaregulování a předání uživateli, včetně návodů na obsluhu a údržbu



Obr. 2 – Zásada pro návrh přesahu digestoře nad varným centrem – úhel přesahu 12°

### Chybně stanovené výkony větrání

*chybně:*

- při nekvalifikovaném návrhu výkonu větrání (bez ohledu na instalovaný příkon, uspořádání a současnost provozu – podle VDI 2052) dochází většinou ke zbytečnému předimensionování systému a tím ke zvýšení provozních nákladů, hlučnosti, průvanu

*správně:*

- vždy stanovit výkon větrání dle výpočtových podkladů (např. naukový program fy Atrea s.r.o.)

### Hlučnost zařízení VZT

*chybně:*

- nekvalifikovaný návrh umístění ventilátorů přímo do prostoru kuchyně nebo těsně nad digestoří bez tlumičů (v následujícím provedení) způsobuje takové zvýšení hladiny hluku, že obsluha takové zařízení raději vůbec nezapíná

*správně:*

- vždy osadit zdroj hluku mimo vlastní prostor kuchyně, případně navrhnut tlumiče hluku (s možností čištění)

### Neinstalované zařízení pro zpětné získávání odpadního tepla (ZZT)

*chybně:*

- vzduchotechnická zařízení středních a velkých výkonů jsou bez instalace ZZT vysoce náročná na spotřebu tepelné energie pro ohřev přívaděného větracího vzduchu, přičemž veškerá produkce odpadního tepla z provozu gastrozařízení (až stovky kW) je bez využití odváděna

*správně:*

- pro všechny VZT systémy s denní dobou provozu nad 8 h a výkonu cca nad 1 500 m<sup>3</sup>/h instalovat účinný systém zpětného získávání tepla (deskové křížové výměníky s dostatečnou odolností proti vlhkosti a snadným čištěním)

### Neinstalovaný systém automatické regulace systému VZT

*chybně:*

- většina gastrozařízení kuchyní je provozována převážně nárazově (např. ranní špička 6 až 9 h ve školách, polední špička v restauračních kuchyních), ve zbyvající době je provoz tlumený, případně i bez zátěže. Pokud se neinstaluje systém automatické regulace např. podle teploty (nebo vlhkosti), je prostor celé kuchyně zcela zbytečně provětráván a vychlazován i v době mimo provoz kuchynských spotřebičů.

*správně:*

- instalace automatické regulace vzduchových výkonů podle teploty vzduchu, případně relativní vlhkosti

### Zcela zanedbaná preventivní údržba

*chybně:*

- v řadě případů reklamovaná „nefunkčnost“ vzducho-



Obr. 3 – Vicevrstvé vzduchovody s křížením, které nelze čistit, navíc neizolované



Obr. 4 – Následky svévolného odstranění tukových filtrů nad fritézou

### Nevyhodný návrh vzduchotechnického zařízení bez možnosti údržby a čištění

*chybně:*

- ohebná potrubí jsou při svém nerovném vnitřním povrchu zásadně nevhodná pro vedení odpadního vzduchu vzhledem k nemožnosti čištění. Plechové potrubí obalené izolací je pro interiéry kuchyně nevhodné z estetických důvodů.
- nepřístupnost VZT rozvodů a opomenuté čistici otvory

*správně:*

- hlavní sběrná a rozvodná potrubí řešit vždy z hladkých povrchů (pozink., ALP, plast). Navrhnut čistici a revizní otvory dle VDI 2055.

### Prostor kuchyně je nedostatečně vytápěn

*chybně:*

- prostor kuchyně (hlavně varny) je často zcela nedostatečně vytápěn (poddimenzovalaná otopená tělesa, překrytá utěrkami, umístěná pod stoly). Na chladném a vlhkém povrchu zdí a stropů pak dochází snadno k intenzivnímu rozšíření plísní.

*správně:*

- při návrhu těles ÚT dodržovat běžné topenářské zásady (umístění pod okny, bez zákrytů, atd.)

### Nevyhovující tepelně – izolační vlastnosti obvodových konstrukcí kuchyně

*chybně:*

- obvodové konstrukce kuchyně jsou často v dezolátním stavu – netěsná okna způsobují průvan a tepelný diskomfort personálu, tepelně nevyhovující obvodové konstrukce prochladají, vlhnou a plesniví



Obr. 5 – Bočně nezakryté digestoře (velkoplošné) se shora silně znečištějí usazenými aerosoly a prachem